


研控产品 系统一键还原操作步骤



一键还原指导


1. 主机安装系统前, diskgen 软件对硬盘进行分区, 具体分区要求如下:

用 diskgen 将磁盘分两个或两个以上分区, 下面以两个分区为例, 第一分区为 NTFS 格式的主分区, 第二分区为 fat32 格式, 如下图所示:




2. 正常安装系统到第一分区, 安装好所需软件和驱动等

3. 鼠标右键点击计算机, 左键点击“管理”, 打开计算机管理面板, 如下图所示:




4、点击磁盘管理, 在出来的对话框中选中之前分好的 FAT32 格式的分区鼠标右键点击, 在出来的

菜单中鼠标左键点击“更改驱动器号和路径”,如下图所示:



5、在出来的对话框中选择“删除”,在弹出的对话框中选择“是”,如下图所示:




到此, FAT32的盘在系统里面为隐藏状态了。

6、用 PE 或者 GHOST 把此系统 C 盘做一个还原镜像文件,文件名设为 sys.gho


7、重复上面的 3,4 步骤

8、在出来的对话框中选择“添加”,在弹出的对话框选择“确定”,如下图所示:



到此, FAT32格式的盘从隐藏状态恢复成正常状态.


9、将 ghost.exe, backup.bat 和镜像文件 sys.gho 拷到 FAT32 分区根目录下,如下图所示:



10、重复上面的 3-5 步骤将 FAT32 格式的分区隐藏掉,到此,准备工作完毕

备注:如不需隐藏还原文件的分区可跳过第 3,4,5,7,8,10 步骤

11、当需要还原系统的时候开机时按住还原键到出现还原界面,等待系统自动还原完成,还原界面如下图所示:



注意：分两个分区的时候镜像文件不能超过4G,fat32格式不支持单个文件大于4G,大于4G的镜像文件需至少分三个分区,第一分区为NTFS格式的主分区,第二分区为NTFS格式用来放镜像文件,第三分区为FAT32格式用来放还原用到的backup.bat,GHOST,EXE两个文件,剩下的分区按自己需求随便分。